




D Küchenwaage
Gebrauchsleitung
GB Kitchen scale
Instruction for Use
F Balance de cuisine
Mode d'emploi
E Báscula de cocina
Instrucciones para el uso

Beurer GmbH
Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm, Germany
Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 • Fax: +49 (0)731 / 39 89-255
www.beurer.de • Mail: kd@beurer.de



2. Wiegen

GB Weighing
Pesée
Pesado




I Pesatura
Tartma
Взвешивание

PL Ważenie

D Waage einschalten, abwarten.
Switch on the scale and wait.
F Mise en marche de la balance, veuillez patienter.
Mise en marche de la balance, veuillez patienter.
E Conectar la báscula, esperar.
Conectar la báscula, esperar.
I Accendere la bilancia e attendere.
Accendere la bilancia e attendere.
TR Teraziyi açınız, bekleyiniz.


RUS Включите весы, подождите.
Włącz wagę i poczekaj.



RUS Установите чашу.
Ustaw naczynie.








D Tarierten.
Tare the scale.
F Tarer.
Tarer.
E Equilibrar.
Equilibrar.
I Eseguire la taratura.
Eseguire la taratura.
TR Darasını alma.

RUS Тарировать.
Wytnij.



1. Inbetriebnahme

GB Commissioning
Mise en service
Puesta en marcha




~80 sec.

D Wichtige Hinweise

- Belastbarkeit beträgt max. 5 kg (11 lb), Einteilung 1 g (1 ml/0,1 oz/0,1 fl.oz).
- Sie sollten die Waage vor Stößen, Feuchtigkeit, Staub, Chemikalien, starken Temperaturschwankungen und zu nahen Wärmequellen (Öfen, Heizungskörper) schützen.
- Reinigung: Sie können die Waage mit einem angefeuchteten Tuch reinigen, auf das Sie bei Bedarf etwas Spülmittel auftragen können. Tauchen Sie die Waage niemals in Wasser. Spülen Sie sie auch niemals unter fließendem Wasser ab.
- Die Genauigkeit der Waage kann durch starke elektromagnetische Felder (z.B. Mobiltelefone) beeinträchtigt werden.
- Die Waage ist nicht für den gewerblichen Einsatz vorgesehen.
- Reparaturen dürfen nur vom Beurer Kundenservice oder autorisierten Händlern durchgeführt werden.
- Drücken Sie nicht mit Gewalt oder mit spitzen Gegenständen auf die Tasten.
- Benutzen Sie keine scharfen Reinigungsmittel.

Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie diese über Ihren Elektrofachhändler oder Ihre örtliche Wertstoff Sammelstelle, dazu sind Sie gesetzlich verpflichtet. Hinweis: Diese Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien: Pb = Batterie enthält Blei, Cd = Batterie enthält Cadmium, Hg = Batterie enthält Quecksilber.



Bei entsorgen Sie das Gerät gemäß der Elektro- und Elektronik Altgeräte Verordnung 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die für die Entsorgung zuständige kommunale Behörde.

Garantie

Wir leisten 5 Jahre Garantie für Material- und Fabrikationsfehler des Produktes. Die Garantie gilt nicht:

- im Falle von Schäden, die auf unsachgemäßer Bedienung beruhen,
- für Verschleißteile,
- für Mängel, die dem Kunden bereits beim Kauf bekannt waren,
- bei Eigenverschulden des Kunden.

Die gesetzlichen Gewährleistungen des Kunden bleiben durch die Garantie unberührt. Für Geltendmachung eines Garantiefalles innerhalb der Garantiezeit ist durch den Kunden der Nachweis des Kaufes zu führen. Die Garantie ist innerhalb eines Zeitraumes von 5 Jahren ab Kaufdatum gegenüber der Beurer GmbH, Söflinger Straße 218, 89077 Ulm, Germany geltend zu machen. Der Kunde hat im Garantiefall das Recht zur Reparatur der Ware bei unseren eigenen oder bei von uns autorisierten Werkstätten. Weiter gehende Rechte werden dem Kunden (auf Grund der Garantie) nicht eingeräumt.

3. Fehlermeldungen

GB Error messages
Messages d'erreurs
Avisos de errores



I Messaggi di errore
Hata mesajları
Сообщения об ошибках

PL Komunikaty błędów

D Batterie leer.
Empty battery.
F Batterie vide.
Batterie vide.
E Pilas agotadas.
Batterie esauste.


TR Pil boş.
Батарея разряжена.
Zuzyta bateria.

D Maximale Tragkraft überschritten.
Maximum weighing capacity exceeded.
F Poids maximal dépassé.
Capacidad de carga máxima superada.


I Superamento della portata massima.
Maksimum taşıma kapasitesinin üzerine çıktıınız.
Превышен максимальный вес.
Przekroczone maksymalną nośność.

D Wiegen bevor 0 g angezeigt wurde.
Weighing before 0 g is displayed.
F Pesée effectuée avant que 0 g ne s'affiche.
Pesar antes de que se visualice 0 g.

I Pesatura prima della comparsa di 0 g.
0 g gösterilmeden önce tartma.
Взвешивание было начато до установки отметки в 0 г.
Rozpoczęto ważenie, zanim pojawił się napis 0 g.



> 5 kg



Bei entsorgen Sie das Gerät gemäß der Elektro- und Elektronik Altgeräte Verordnung 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die für die Entsorgung zuständige kommunale Behörde.



GB Important instructions

- Max. capacity 5 kg (11 lb), Graduation 1 g (1 ml/0,1 oz/0,1 fl.oz).
- Protect your personal scale from impact with hard objects, moisture, dust, chemicals, toiletries, liquid cosmetics, great temperature fluctuation and closeness to sources of heat (open fires, radiators).
- Cleaning: You can clean the scale with a damp cloth and a little washing up liquid, if required. Never immerse the scale in water or rinse it under running water.
- Strong electromagnetic fields (e.g. cell phones) may impair the accuracy of the scale.
- The scale is not intended to be used for commercial purposes.
- Repairs may only be performed by Beurer Customer Service or by accredited retailers.
- Do not press the buttons using excessive force or with pointed objects.
- Do not use any abrasive cleaning products.

Spent batteries and rechargeable batteries do not constitute normal household waste! They are considered to be toxic waste and, as such, should be disposed of in special containers, toxic waste collection points or brought to electrical goods dealers. Note: Batteries containing pollutant substances are marked as follows: Pb = Battery contains lead, Cd = Battery contains cadmium, Hg = Battery contains mercury.



Please dispose of the blanket in accordance with the directive 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). If you have any queries, please refer to the local authorities responsible for waste disposal.



E Indicaciones importantes

- La capacidad de carga es de máx. 5 kg (11 lb), Precisión 1 g (1 ml/0,1 oz/0,1 fl.oz).
- Proteja la báscula contra golpes, humedad, polvo, productos químicos, grandes variaciones de temperatura y evite colocarla en las proximidades de fuentes de calor (estufas, calefacción).
- Limpieza: la balanza puede limpiarse con un paño húmedo, aplicando en caso necesario un poco de detergente líquido. No sumerja nunca la balanza, ni la lave bajo un chorro de agua.
- La precisión de la balanza puede verse afectada por campos electromagnéticos intensos (p.ej. teléfonos móviles).
- Esta balanza no está prevista para su uso comercial.
- Las reparaciones deben ser efectuadas exclusivamente por el servicio técnico de Beurer o por el representante autorizado.
- No presione las teclas demasiado fuerte o con objetos afilados.
- No utilice productos de limpieza corrosivos.

Las baterías y los acumuladores usados y totalmente descargados deben eliminarse en los recipientes especialmente señalizados, en los lugares especialmente destinados para ese efecto o en las tiendas de artículos eléctricos. Nota: los siguientes símbolos aparecen en las pilas que contienen sustancias nocivas: Pb = la pila contiene plomo; Cd = la pila contiene cadmio; Hg = la pila contiene mercurio.



Sírvase eliminar los desechos del aparato de acuerdo con la Prescripción para la Eliminación de Desechos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos en Desuso 2002/96/EC – WEEE („Waste Electrical and Electronic Equipment“). En caso de dudas o consultas sírvase dirigirse a las autoridades competentes para la eliminación de desechos.



TR Önemli bilgiler

- Yüklemeye kapasitesi maks. 5 kg (11 lb), Ölçeklendirme 1 g (1 ml/0,1 oz/0,1 fl.oz).
- Eraziyi darbelere, neme, toza, kimyasal maddelere, sıcaklık değişikliklerine ve ısı kaynaklarına (soba, kalorifer) karşı koruyunuz.
- Temizlik: Üzerine gerekirse biraz sıvı temizlik maddesi konulmuş bir nemli bez ile teraziyi temizleyebilirsiniz. Teraziyi hiç bir zaman suya sokmayın. Teraziyi asla akar suda yıkamayınız.
- Terazinin hassasiyeti, güçlü elektro manyetik alanlardan (örneğin mobil telefonlardan) etkilenemez.
- Bu terazi ticari amaçla kullanıma uygun degildir.
- Onar mlar ancak Beurer Müşteri Servisince veya yetkili satçılar taraf ndan yap labılır.
- Tuşlara şiddetle veya sıvı ucu maddeler ile basmayınız.
- Keskin temizlik maddesi kullanmayın.



Kullanılmış ve tamamen bitmiş piller, özel işaretli çöp bidonlarına veya özel çöp toplama yerlerine atılması veya atılmak üzere satıcıya geri verilmesi gereklidir. Not: Zararlı madde ihtiwası eden pillerin üzerinde flu iflaretler vardır: Pb = Pilkursun ihtiwası eder, Cd = Pilkursun kadmiyum ihtiwası eder, Hg = Pil crva ihtiwası eder.

Lütfen aleti, 2002/96 sayılı AT – WEEE'nin (Waste Electrical and Electronic Equipment – Atık elektrikli ve elektronik donanım) elektro ve elektronik eski aletler yönetmeliği uyarınca ilgili toplama, ayırma veya geri dönüşüm tesislerine veriniz. Konuya ilgili sorularınız olmasa halinde, yerel idarelerin ilgili birimlerine müracaat ediniz.



PL Ważne wskazówki

- Maksymalne obciążenie wynosi 5 kg (11 lb), Dokładność 1 g (1 ml/0,1 oz/0,1 fl.oz).
- Wagę należy chronić przed uderzeniami, wilgotnością, kurzem, chemikaliami, dużymi wahaniami temperatur oraz za blisko stojącymi źródłami ciepła (piece, kaloryfery).
- Czyszczenie: Wagę można czyścić zwiędzoną ścieżeczką, na którą w razie potrzeby można nałożyć trochę płynu do mycia naczyń. Nigdy nie wolno zanurzać wagi w wodzie. Nie wolno jej również nigdy płukać pod bieżącą wodą.
- Na dokładność wagi mogą negatywnie wpływać silne pola elektromagnetyczne (np. telefony komórkowe).
- Waga nie jest przewidziana do użytku komercyjnego.
- Naprawy mogą być wykonywane tylko przez dział obsługi klienta firmy Beurer lub autoryzowanych sprzedawców.
- Nie naciskać zbyt mocno ani ostrymi przedmiotami na przyciski.
- Nie stosować żadnych ostrych środków czyszczących.

Zużyte baterie nie mogą być wyrzucane razem ze śmieciami domowymi. Należy je usuwać oddając do sklepu elektrycznego lub do lokalnego punktu skupu surowców wtórnych zgodnie z zobowiązaniem ustawowym. Wskazówka: Symbole te znajdują się na bateriach zawierających substancje szkodliwe: Pb = bateria zawiera ołów, Cd = bateria zawiera kadm, Hg = bateria zawiera rtęć.



Urządzenie należy utylizować zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym zużytych urządzeń elektronicznych i elektrycznych 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Przy zapytaniach prosimy zwracać się do urzędów odpowiedzialnych za utylizację.



F Remarques importantes

- Résistance jusqu'à 5 kg (11 lb), Graduation 1 g (1 ml/0,1 oz/0,1 fl.oz).
- N'exposez pas la pèse-personne aux coups, à l'humidité, à la poussière, aux produits chimiques ou aux fortes variations de température; éloignez-le des sources de chaleur (four, radiateur etc.).
- Nettoyage: vous pouvez nettoyer la balance avec un chiffon humide sur lequel vous déposerez si besoin est quelques gouttes de liquide vaisselle. Ne plongez jamais la balance dans l'eau. Ne la nettoyez jamais sous l'eau courante.
- La précision de la balance peut être perturbée par les champs électromagnétiques puissants (comme ceux qui sont émis par les téléphones mobiles).
- Cette balance n'est pas conçue pour une utilisation commerciale.
- Toute réparation doit être réalisée par le service après-vente de Beurer ou par des revendeurs agréés.
- N'appuyez pas sur les touches en forçant ou avec des objets pointus.
- N'utilisez pas de produits nettoyants abrasifs.

Les piles et les accus usagés et complètement déchargés doivent être mis au rebut dans des conteneurs spéciaux ou aux points de collecte réservés à cet usage, ou bien déposés chez un revendeur d'appareils électro-ménagers.



Remarque : Vous trouverez les symboles suivants sur les piles contenant des substances toxiques: Pb = pile contenant du plomb, Cd = pile contenant du cadmium, Hg = pile contenant du mercure. Veuillez éliminer l'appareil suivant la directive relative aux vieux appareils électriques et électroniques 2002/96/CE – WEEE (Déchets des équipements électriques et électroniques). Pour toute question, veuillez vous adresser aux autorités de la commune compétentes pour le traitement des déchets.



I Avvertenze importanti

- Portata max. 5 kg (11 lb), Graduazione 1 g (1 ml/0,1 oz/0,1 fl.oz).
- Tenere la bilancia al riparo da urti, umidità, polvere, prodotti chimici, forti variazioni di temperatura e prossimità a fonti di calore (stufe, radiatori).
- Pulizia: pulire la bilancia con un panno umido e, se necessario, con un po' di detergente. Non immergere mai la bilancia in acqua, né lavarla sotto l'acqua corrente.
- La presenza di forti campi elettromagnetici (es. telefoni cellulari) può influire negativamente sulla precisione della bilancia.
- La bilancia non è prevista per l'uso in locali pubblici.
- Le riparazioni possono essere effettuate solo dal servizio di assistenza Beurer o dai rivenditori autorizzati.
- Non premere i tasti né con troppa forza, né utilizzando oggetti appuntiti.
- Non utilizzare detergenti corrosivi.



Le batterie e le pile completamente esaurite e scariche devono essere smaltite negli appositi contenitori, nei punti di smaltimento per rifiuti speciali o tramite le rivendite di materiale elettrico. Nota: Sulle batterie contenenti sostanze nocive sono riportate le sigle seguenti: Pb = la batteria contiene piombo, Cd = la batteria contiene cadmio, Hg = la batteria contiene mercurio.

Smaltire l'apparecchio secondo la direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche 2002/96/EC, detta anche WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). In caso di domande si prega di rivolgersi all'autorità locale competente in materia di smaltimento.

RUS Важные указания

- Максимальная нагрузка составляет 5 кг (11 lb), Цена деления 1 г (1 ml/0,1 oz/0,1 fl.oz).
- Весы следует беречь от сотрясений, влаги, пыли, химических веществ, сильных перепадов температуры и держать вдали от источников тепла (печи, нагревательные приборы).
- Чистка: весы можно протирать влажной тряпкой, при необходимости с применением моющего средства. Не окуныайте весы в воду. Никогда не мойте весы под проточной водой.
- Точность весов может пострадать из-за воздействия сильного электромагнитного поля (например, от мобильного телефона).
- Удалить возможные транспортировочные предохранительные устройства.
- Ремонт весов могут выполнять только сервисная служба фирмы Байер или лицензированные продавцы.
- Не нажмите на кнопки острыми предметами или слишком сильно.
- Не используйте едкие чистящие средства.

Утилизация прибора должна осуществляться в соответствии с требованиями директивы 2002/96/EC „Старые электроприборы и электрооборудование“ (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment). Для получения необходимых сведений обращайтесь в соответствующий орган местного самоуправления.



Гарантия
Мы предоставляем гарантию на дефекты материалов и изготовления на срок 36 месяцев. Гарантия не распространяется:
- на случаи ущерба, вызванного неправильным использованием,
- на быстроизнашающиеся части (батарейки),
- на дефекты, о которых покупатель знал в момент покупки,
- на случаи собственной вины покупателя.
Товар не подлежит обязательной сертификации. Срок эксплуатации изделия: от 3 до 5 лет
Фирма изготовитель: Байер Гмбх, Соффлингер штрассе 218, 89077-УЛМ, Германия

Сервисный центр: 109451 г. Москва, ул. Переярова, 62, корп.2 Тел(факс) 495-658 54 90

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

Штамп магазина _____

Подпись покупателя _____

Использованные батарейки нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором. Отдайте их своему электрику или в местный пункт сбора утиля: это Ваша обязанность по закону. Указание: на батарейках, содержащих токсичные вещества, используются следующие обозначения: Pb = батарейка содержит свинец, Cd = батарейка содержит кадмий, Hg = батарейка содержит ртуть.

Maksymalne obciążenie wynosi 5 kg (11 lb), Dokładność 1 g (1 ml/0,1 oz/0,1 fl.oz).



Wagę należy chronić przed uderzeniami, wilgotnością, kurzem, chemikaliami, dużymi wahaniami temperatur oraz za blisko stojącymi źródłami ciepła (piece, kaloryfery). Czyszczenie: Wagę można czyścić zwiędzoną ścieżeczką, na którą w razie potrzeby można nałożyć trochę płynu do mycia naczyń. Nigdy nie wolno zanurzać wagi w wodzie. Nie wolno jej również nigdy płukać pod bieżącą wodą.



Na dokładność wagi mogą negatywnie wpływać silne pola elektromagnetyczne (np. telefony komórkowe). Waga nie jest przewidziana do użytku komercyjnego. Naprawy mogą być wykonywane tylko przez dział obsługi klienta firmy Beurer lub autoryzowanych sprzedawców. Nie naciskać zbyt mocno ani ostrymi przedmiotami na przyciski. Nie stosować żadnych ostrych środków czyszczących.





NL Keukenweegschaal
Gebruikershandleiding
P Balança de vidro
Instruções de utilização
GR Ζυγαριά κουζίνας
Οδηγίες χρήσης
DK Kjøkkenvekt
Brugsanvisning

S Köksvåg
Bruksanvisning
N Kjøkkenvekt
Bruksanvisningen
FIN Keittiövaaka
Käyttöohje
CZ Kuchyňská váha
Návod k použití

RO Cântar de bucătărie
Instructiuni de utilizare
SLO Kuhinjska tehnika
Navodila za uporabo
H Konyhai mérle
Használati útmutató

Beurer GmbH
Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm, Germany
Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 • Fax: +49 (0)731 / 39 89-255
www.beurer.de • Mail: kd@beurer.de



NL Wegen
P Pesar
GR Ζύγιση
DK Vejning

S Vägning
N Foreta veiing
FIN Punnitus
CZ Vážení

RO Cânărire
SLO Tehtanje
H Mérés

NL Schakel de weegschaal in en wacht even.
P Ligar a balança e esperar.
GR Θέστε τη ζυγαριά σε λειτουργία, περιμένετε.
DK Tænd for vægten, og vent.
S Inkoppling av vågen, vänta.
N Slá på vekten og vent.

FIN Kytke vaakaan virta, odota.
CZ Zapněte váhu, chvíli počkejte.
RO Porniți cânărul și așteptați.
SLO Vklopite tehtnico, počakajte.
H Kapcsolja be a mérleget, és várjon.

NL Plaats de bak.
P Colocar o recipiente.
GR Τοποθετήστε το σκεύος.
DK Sæt skålens på.
S Ställ skålen på vågen.
N Sett på skålen.
FIN Aseta astia paikalleen.
CZ Osadte nádobu.

RO Poziționați recipientul.
SLO Postavite posodo.
H Állitsa fel az edényt.

NL Tarreren.
P Tarar.
GR Ρυθμίστε το απόβαρο.
DK Tarer.
S Tarera.
N Tarer (nullstill).
FIN Taaraa.
CZ Provedte vyvážení.

RO Echilibrați cânărul.
SLO Tarirajte.
H Tárazás.

NL Foutmeldingen
P Mensagens de erro
GR Μηνύματα σφαλμάτων
DK Fejlmeldinger

S Felmeddelanden
N Feilmeldinger
FIN Virheilmoituksset
CZ Chybová hlášení

RO Mesaje de eroare
SLO Javljene napake
H Hibajelzések

NL Batterij leeg.
P Bateria descargada.
GR Η μπαταρία είναι άδεια.
DK Batteri tomt.
S Batteri tomt.
N Batteri tomt.

FIN Paristo tyhjä.
CZ Vybité baterie.
RO Baterie descarcată.
SLO Baterijski vložki so prazni.
H Lemerkült az elem.


NL Maximale draagkracht overschreden.
P Capacidad de carga máxima ultrapassada.
GR Υπέρβαση ανώτατου opiou αντοχής.
DK Maksimal bærekraft overskredet.
S Maximal kapacitet överskridet.
N Maksimumsvekten er overskredet.
FIN Maksimipaino ylittyy.

RO Překročení maximální nosnosti.
RO S-a depășit capacitatea portantă maximă.
SLO Prekoračena je maksimalna nosilnost.
H Túllépte a maximális teherbírást.







NL Wegen voordat 0 g is weergegeven.
P Pesar antes de aparecer 0 g.
GR Ζύγιση πριν την εμφάνιση της ένδειξης 0 g.
DK Vejning før 0 g blev vist.
S Vägning innan 0 g visats i displayen.
N Start veiingen før 0 g vises.

FIN Vaa'alle nousu vasta, kun näytössä lukee 0 g.
CZ Vážení před zobrazením 0 g.
RO Cânăriji înainte de a se afișa 0 g.
SLO Tehtanje se je začelo preden se je prikazalo 0 g.
H Nem várt meg a mérés a 0 g jelzést.

NL Ingebruikname
P Colocação em funcionamento
GR Έναρξη λειτουργίας



2 x CR 2032




~ 80 sec.

Belangrijke aanwijzingen

- De maximale belasting is 5 kg (11 lb), Verdeling van 1 g (1 ml/0,1 oz/0,1 fl.oz).
- Stel de weegschaal niet bloot aan schokken, vocht, stof, chemicaliën, grote temperatuur-schommelingen en hoge temperaturen (bv. in de nabijheid van een warmtebron, zoals een oven of verwarmingselement).
- Reiniging: u kunt de weegschaal reinigen met een vochtige doek, waarop u eventueel wat afwasmiddel kunt aanbrengen. Dompel de weegschaal nooit in water. Spoel hem ook nooit af onder stromend water.
- De nauwkeurigheid van de weegschaal kan door sterke elektromagnetische velden (bijv. mobiele telefoons) nadrukkelijk worden beïnvloed.
- De weegschaal is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
- De weegschaal mag enkel worden gerepareerd door de onderhoudsdienst van Beurer of door een erkende handelaar.
- Druk niet met geweld of met scherpe voorwerpen op de toetsen.
- Gebruik geen bijtende reinigingsmiddelen.

Breng de lege batterijen naar een inzamelpunt voor lege batterijen en accu's (klein en gevarenlijk afval), of geef ze af in een elektrazaak. Opmerking: Deze tekens vindt u op batterijen, die schadelijke stoffen bevatten:
Pb = de batterij bevat lood, Cd = de batterij bevat cadmium, Hg = de batterij bevat kwik.



Houdt u bij het afdanken van materiaal aan de plaatselijke voorschriften. Verwijder het apparaat volgens de richtlijn 2002/96/EG met betrekking tot elektrisch en elektronisch afval – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Bij vragen kunt u zich tot de voor de opslag van afval verantwoordelijke gemeentelijke instantie wenden.



CZ Uvedení do provozu
RO Punerea în funcțiune
SLO Prvi vklop
H Üzembeétel

FIN Aseta paristo paikalleen ja poista eristyssuojanauhaa.
CZ Vložte baterii nebo odstraňte izolační proužek.
RO Introducerea bateriei sau îndepărtaarea benzilor de protecție pentru izolare.
SLO Vstavite baterijo ali odstranite izolirni zaščitni trak.
H Helyezze be az elemet, vagy távolítsa el a szigetelőcsíket.

FIN Aseta vaaka tasaiselle ja tukevalle alustalle.
CZ Postavte váhu na pevný a rovný podklad.
RO Așezați cânărul pe o suprafață fixă netedă.
SLO Tehtnico postavite na ravno in čvrsto podlago.
H Állitsa a mérleget vízszintes és szilárd felületre.

FIN Aseta yksikkö.
CZ Nastavení jednotky.
RO Setăți unitatea de măsură.
SLO Nastavite enoto.
H Az egység beállítása.

FIN Näyttö himmenee.
CZ Displej ztmavne.
RO Display-ul se întunecă.
SLO Zaslon se zatemní.
H Elsötétül a kijelző.

FIN Lisää astiaan punnittava tuote.
CZ Položte vážené zboží.
RO Așezați produsul de cânărit.
SLO Postavite blago, ki ga boste tehtali.
H Tegye fel a mérendő anyagot.

NL Het te wegen materiaal plaatsen.
P Colocar o produto que pretende pesar.
GR Τοποθετήστε το ζυγιζόμενο είδος.
DK Læg genstanden, der skal vejes, på.
S Lägg på det som ska vägas.
N Legg på det som skal veies.

NL Het wegen van andere ingrediënten – opnieuw tareren.
P Doezaat mais ingrediënten – tarar de novo.
GR Εύρεση απόβαρου περισσότερων συστατικών – ρυθμίστε πάλι το απόβαρο.
DK Vejning af yderligere ingredienser – tarer igen.
S Vägning av ytterligare ingredienser – tarera på nytt.
N További adalékok hozzámarése – tárázzon újra.

N Vei de neste ingrediensene som skal tilsetttes - tarer (nullstill) på nytt.

FIN Muiden ainesten taaraus – udelleen taaraus.

CZ Přivážování dalších přísad – znova váhu vyvážte.

RO Pentru cânărirea altor ingrediente – echilibrați din nou cânărit.

SLO Tehtanje ostalih dodatkov – ponovno tarirajte.

H További adalékok hozzámarése – tárázzon újra.

NL Automatische uitschakelfunctie.
P Desligamento automático.
GR Αυτόματη λειτουργία απενεργοποίησης.
DK Automatisk slukkungsfunktion.
S Autmatisk frånkopplingsfunktion.
N Funksjon for automatisk avslåing.
FIN Automaattinen katkaisutoiminto.

CZ Funkce automatického vypnutí.

RO Funcție de oprire automată.

SLO Samodejna funkcija izklopa.

H Automatikus kikapcsolási funkció.

